



统一社会信用代码:	91510100098662298C
项目编号:	SCKLJCJSYXGS19564-0015

四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

检 测 报 告

Test Report

凯乐检字(2023)第120288W号

项目名称: 稳定化处理后飞灰检测
Project Name

委托单位: 广安川能能源有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Kind of Test

报告日期: 2023 年 12 月 13 日
Test Date



检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，未经本公司许可其他单位或个人不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究其法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。

通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：成都市高新区百草路898号智能信息港A901

邮 编：610000

服务电话：（028）87914404

检测报告

1、检测内容

受广安川能能源有限公司的委托，我公司于 2023 年 12 月 01 日对其稳定化处理后飞灰检测项目的固废进行现场检测，并于 2023 年 12 月 04 日起对样品进行流转及分析检测。该项目位于四川省广安市岳池县普安镇斑竹园村。

2、点位及样品信息

固废检测点位信息见表 2-1。

表 2-1 固废检测点位信息

序号	样品编号	检测点位	检测项目	检测频次	采样时间	样品性状
001	231201W-506-01D-1	飞灰间	含水率、汞、铜、锌、铅、镉、铊、镍、砷、铬、六价铬、硒	检测1天， 1天1次	12月01日	灰、干、微臭

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

固废检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 固废检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	前处理名称	前处理来源	检出限及单位
固废	含水率	CJ/T 221-2005城市污水处理厂污泥检验方法 城市污泥 含水率的测定 重量法	电子天平 KL-TP-14	\	\	\ %
	铜	HJ 781-2016 固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	电感耦合等离 子体发射光谱仪 KL-ICP-03	醋酸缓冲 溶液法/电 热板消解	HJ/T300-20 07/本方法	0.01 mg/L
	铅					0.03 mg/L
	锌					0.01 mg/L
	镉					0.01 mg/L
	镍					0.02 mg/L
	铬					0.02 mg/L
	钡					0.06 mg/L
	铍					0.004 mg/L
	六价铬	GB/T 15555.4-1995 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	紫外可见分光光 度计 KL-ST-07	水平振荡	HJ557-2010	0.004 mg/L
	汞	HJ702-2014 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑 的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光光度计 KL-AFS-02	醋酸缓冲 溶液法/电 热板消解	HJ/T300-20 07/本方法	0.00002 mg/L
	砷		原子荧光光度计 KL-AFS-03			0.00010 mg/L
	硒		0.00010 mg/L			

4、检测结果及评价

固废评价标准：《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

固废检测结果及评价见表 4-1。

凯乐检字（2023）第 120288W 号

表 4-1 固废检测结果及评价（1）

采样日期：12 月 01 日

结果 及评价 检测 项目 点位 名称	含水率 (%)	汞 (mg/L)	铜 (mg/L)	锌 (mg/L)	铅 (mg/L)	镉 (mg/L)	铍 (mg/L)
飞灰间	21.2	0.00080	0.05	0.24	0.18	未检出	未检出
标准限值	30	0.05	40	100	0.25	0.15	0.02
评价	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

表 4-1 固废检测结果及评价（2）

采样日期：12 月 01 日

结果 及评价 检测 项目 点位 名称	钡 (mg/L)	镍 (mg/L)	砷 (mg/L)	铬 (mg/L)	六价铬 (mg/L)	硒 (mg/L)	\
飞灰间	0.72	未检出	0.00253	未检出	未检出	0.00376	\
标准限值	25	0.5	0.3	4.5	1.5	0.1	\
评价	达标	达标	达标	达标	达标	达标	\

评价结论

本次检测结果表明，该项目飞灰间所测指标含水率符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）6.3 中（1）标准限值；其余所测指标均符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表 1 中标准限值。

备注

本次检测过程中固废现场采集方法为《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）。

（以下空白）

报告编制： 李

报告审核： 张

报告批准： 李

签发日期： 2023.12.13